

LPN No: BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002

**“REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE
BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA
SANTA CRUZ”**


- **INFORME MIGRACION DE ACOMETIDAS**

MIGRACION DE ACOMETIDAS REGENERACION URBANA AV. BALTRA


PRESUPUESTO GAD MUNICIPAL REUBICAR MEDIDOR Y CAMBIO #2013905298 – CAMAL

- REUBICACION MEDIDOR TRIFASICO NUEVO #10409112
- BASE SOCKET CLASE 200, 7 TERMINALES
- 110M PREENSAMBLADO 3X50+50MM²
- 2 PINZAS DE ALEACION DE AL DE RETENCION

ANTES




DESPUES



PRESUPUESTO 1 TRIFASICA – GAD MUNICIPAL – REUBICACION DE MEDIDOR

- REUBICACION MEDIDOR TRIFASICO #2013905296
- CAJA DE POLICARBONATO

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO #2 – BOMBEROS

- MEDIDOR MONOFASICO #1001442250

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 2' – PISCINA

- MEDIDOR VIEJO MONOFASICO # 111932
- REUBICACION MEDIDOR NUEVO MONOFASICO #1001443977
- CAJA DE POLICARBONATO

ANTES



DESPUES




PRESUPUESTO 3

- MEDIDOR MONOFASICO # 1000142812/1000142813

ANTES



DESPUES




PRESUPUESTO 5

- **MEDIDOR MONOFASICO #2013904127**

ANTES

DESPUES



PRESUPUESTO 6 TRIFASICA

- **MEDIDORES #15646, #1479336 (VIEJO) #(NUEVO), #1599194, #1599186, #1001443479**

ANTES

DESPUES



PRESUPUESTO 7 – REUBICACION DE MEDIDOR – BAN ECUADOR

- **REUBICACION MEDIDOR MONOFASICO #12011047**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 8

- **CAMBIO DE MEDIDOR 06622701 POR 1001443979**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 11

- **MEDIDORES MONOFASICOS #111959/#1001444559**

ANTES



DESPUES




PRESUPUESTO 12 TRIFASICO

- **MEDIDORES MONOFASICOS #111535, #1599480, #111532, #1599479, #1000145363**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 13

- **MEDIDOR MONOFASICO # 1000145392**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 14

- **MEDIDORES MONOFASICOS #1001442491/#1000145388**

ANTES




DESPUES



PRESUPUESTO 14'

- MEDIDORES MONOFASICOS #1000145382/#1000145390
- INSTALADO NUEVO TABLERO DE DISTRIBUCION

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 15

- MEDIDORES MONOFASICOS #2012903739, #2012903743 POR #1001443970
- #2012903741 POR #1001443980, #2012903601 POR #1001443969

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 16

- MEDIDOR MONOFASICO #1599239
- 1M CABLE #8 AWG THHN / 1 BREAKER DE 2P 40AMP / 1 CAJA DE POLICARBOATO

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 17

- MEDIDOR MONOFASICO 1000145486/1000145482/1000145487
- SE INSTALO UN TABLERO DE DISTRIBUCION

ANTES




DESPUES




PRESUPUESTO 17'

- **MEDIDORES MONOFASICOS 1000145478/2013904700/100014584**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 19

- **MEDIDORES MONOFASICOS 1598992/2012903735**

ANTES




DESPUES



PRESUPUESTO 20

- **MEDIDORES MONOFASICOS 1000144663/1000144668/1000145285**

ANTES



DESPUES




PRSUPUESTO 21

- **MEDIDOR MONOFASICO 2012903555**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 23

- **MEDIDORES MONOFASICOS 2013903967 /399694/1520241**
- **2013903967 – SE INSTALO UNA CAJA DE POLICARBONATO**
- **399694 – CAMBIO DE MEDIDOR A 1001442848**
- **1520241 – CAMBIO DE MEDIDOR A 1001442851**

ANTES

DESPUES




PRESUPUESTO 24

- **MEDIDOR MONOFASICO 110639/ CAMBIO DE MEDIDOR 4175949 POR 1001442846**
- **SE INSTALO UN TABLERO DE DISTRIBUCION**

ANTES


DESPUES



PRESUPUESTO 25 – TRIFASICO

- **MEDIDORES MONOFASICOS 111955/1000145234/1000145236/10001454240/1000143641**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 26 – TRIFASICO

- **MEDIDORES MONOFASICOS 110725/110740/110733/110564/1001443817**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 27

- **CAMBIOS MEDIDORES MONOFASICOS 15751 POR 1001442852, 1275983 POR 100144284**

ANTES



DESPUES




PRESUPUESTO 28

- **MEDIDORES MONOFASICOS 1000145196/110265**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 28'

- MEDIDORES MONOFASICOS 1000145186/1000145189
- SE INSTALO UN TABLERO DE DISTRIBUCION

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 29

- MEDIDOR MONOFASICO 111647

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 30

- REUBICACION MEDIDOR MONOFASICO 3111119161
- SE INSTALO UNA CAJA DE POLICARBONATO

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 31

- MEDIDOR MONOFASICO 1000143806
- SE INSTALO UNA CAJA DE POLICARBONATO

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 32

- MEDIDOR MONOFASICO 1001442694
- CAMBIO DE MEDIDOR MONOFASICO 1479155 POR 1001444556
- CAMBIO DE MEDIDOR MONOFASICO 150548 POR 1001442844
- CAMBIO DE MEDIDOR MONOFASICO 359852 POR 1001442850
- MEDIDOR MONOFASICO 1000144614

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 33

- MEDIDORES MONOFASICOS 100144841/10001443809
- CAMBIO DEL MEDIDOR 1479635 POR 1001442843
- CAMBIO DEL MEDIDOR 85010984 POR 1001442844

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 34

- **MEDIDORES MONOFASICOS 2012903776/1412185656/2013905248/111252**

ANTES

DESPUES



PRESUPUESTO 35

- **CAMBIO Y REUBICACION DE MEDIDOR MONOFASICO 4681376 POR 1001442841**
- **CAMBIO Y REUBICACION DE MEDIDOR MONOFASICO 40208 POR 1001442845**
- **CAMBIO Y REUBICACION DE MEDIDOR MONOFASICO 16671 POR 1001443974**
- **SE INSTALO 3 CAJAS DE POLICARBONATO**

ANTES

DESPUES



PRESUPUESTO 36

- **MEDIDORES MONOFASICOS 111552/1001443534/1001443870**

ANTES



DESPUES




PRESUPUESTO 38

- **MEDIDORES MONOFASICOS 1000144879/1000144650/REUBICACION MEDIDOR 1001442160**

ANTES



DESPUES




PRESUPUESTO 38'

- REUBICACION DE MEDIDOR 1001442165
- SE INSTALO UNA CAJA DE POLICARBONATO

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 39

- MEDIDORES MONOFASICOS 15273/15275

ANTES




DESPUES



PRESUPUESTO 40

- MEDIDOR MONOFASICO 2012903179
- SE INSTALO UNA CAJA DE POLICARBONATO

ANTES




DESPUES



PRESUPUESTO 41

- MEDIDOR MONOFASICO 110152

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 42

- MEDIDORES MONOFASICOS 2013903921/1598903

ANTES

DESPUES




PRESUPUESTO 44

- MEDIDORES MONOFASICOS 1000144620/1000144621/1000144624

ANTES

DESPUES



PRESUPUESTO 45

- MEDIDORES MONOFASICOS 1000144342/1000144517/1000144519

ANTES

DESPUES



PRESUPUESTO 46

- MEDIDOR MONOFASICO 1001443678
- CAMBIO DE MEDIDOR DE 3793072 POR 1001443975
- MEDIDOR MONOFASICO 1000145468

ANTES

DESPUES



PRESUPUESTO 47

- **MEDIDORES MONOFASICOS 111730/2013904085/2013904087**

ANTES




DESPUES




PRESUPUESTO 48

- **REUBICACION DE 2 MEDIDORES MONOFASICOS 1000145278/1599196**
- **MEDIDOR MONOFASICO 1001444325**

ANTES



DESPUES




PRESUPUESTO 49

- MEDIDORES MONOFASICO 111864/1000145472

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 50

- MEDIDORES MONOFASICOS 1000145467/1000145457
- SE INSTALO UN TABLERO DE DISTRIBUCION

ANTES




DESPUES



PRESUPUESTO 51

- **MEDIDOR MONOFASICO 1000145466**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 52

- **MEDIDOR MONOFASICO 110276**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 53

- CAMBIO DE MEDIDOR MONOFASICO 1275961 POR 1001443976
- SE INSTALO UNA CAJA DE POLICARBONATO

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 53'

- MEDIDOR MONOFASICO 1001444641

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 54

- **MEDIDORES MONOFASICOS 2012903517/2012903586/1000145035/1000145120**

ANTES

DESPUES



PRESUPUESTO 55

- **MEDIDORES MONOFASICOS 1599080/1598960/1001443819**

ANTES

DESPUES



PRESUPUESTO 56

- **MEDIDOR MONOFASICO 1599499**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 57

- **MEDIDORES MONOFASICOS 50502164/1000142898/1000142902/1000142899**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 57'

- **MEDIDORES MONOFASICOS 1001442783/1001442257/1001442255/1001442253**

ANTES

DESPUES



PRESUPUESTO 57''

- **REUBICACION DE MEDIDOR Y INSTALAR CAJA DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR 2012903494**

ANTES


DESPUES



PRESUPUESTO 57'''

- REUBICACION Y CAMBIO DE MEDIDOR 1275963 POR 1001443973 Y INSTALAR NUEVA CAJA DE POLICARBONATO

ANTES




DESPUES



PRESUPUESTO 58

- MEDIDOR MONOFASICO 2013904718

ANTES



DESPUES




PRESUPUESTO 59

- REUBICACION DE MEDIDORES MONOFASICOS 2013904262/1000143685/110656

ANTES



DESPUES




PRESUPUESTO 60

- MEDIDORES MONOFASICOS 1000144934/1000144936

ANTES



DESPUES




PRESUPUESTO 61

- MEDIDORES MONOFASICOS 2013904017/1599145/1599138
- CAMBIO DE MEDIDOR DE 10748 POR 1001443478

ANTES




DESPUES



PRESUPUESTO 62

- MEDIDOR MONOFASICO #2013903942 / #1000145372
- INSTALADO 1 TABLERO DE DISTRIBUCION / 1M CABLE ANTIHURTO 2*4+4 MM AL

ANTES



DESPUES




PRESUPUESTO 63

- **MEDIDOR MONOFASICO #1598910**

ANTES

DESPUES



PRESUPUESTO 64

- **MEDIDOR MONOFASICO #3111119173/FUNDA SELLADA**

ANTES

DESPUES



PRESUPUESTO 65

- **MEDIDOR MONOFASICO #50502279/ #50502275/ #15332**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 66

- **MEDIDOR MONOFASICO #110897**
- **MEDIDOR MONOFASICO #84090187 POR MEDIDOR #1001442795**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 67

- MEDIDOR MONOFASICO #2013905092
- INSTALAR TABLERO DISTRIBUCION/CABLE ANTIHURTO 2*4+4 MMAL/CAJAOLICARBONATO/FUNDA SELLADA

ANTES



DESPUES




PRESUPUESTO 68

- MEDIDORES MONOFASICOS #100144908/1001442687

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 69

- MEDIDORES MONOFASICOS #1000141579/6621904/1000142837
- MEDIDOR VIEJO #6621904 / NUEVO MEDIDOR #1001443972/CABLE #8THHN/BREAKER DE 2P 40AMP

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 70

- MEDIDOR MONOFASICO #1000142841

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 71

- MEDIDOR MONOFASICO # 1000143689

ANTES




DESPUES



PRESUPUESTO 72

- MEDIDOR MONOFASICO #1000142842

ANTES




DESPUES



PRESUPUESTO 73

- **REUBICACION Y CAMBIO DE MEDIDOR MONOFASICO #308136 POR #1001442793**

ANTES



DESPUES



PRESUPUESTO 74

- **MEDIDOR TRIFASICO #2013905283 BOMBA DE AGUA DEL MUNICIPIO**

ANTES



DESPUES

