



NECESIDADES DE CONTRATACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROFORMAS

[Buscador](#) > NC-0991500006001-2025-00052

Detalle de Necesidad de Contratación

Datos del Proceso

Nombre Entidad: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A.
Tipo de necesidad: Necesidad de Contratación
Código Necesidad de Contratación: NC-0991500006001-2025-00052
Estado de la necesidad: Inicial
Objeto de compra:
 MANTENIMIENTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA SANTA CRUZ

Fecha de Publicación de la Necesidad:
 2025-06-12 11:00:00

Fecha Límite para la entrega de Proformas:
 2025-06-16 17:00:00

Funcionario Encargado

Nombre: Ing. Polo Geovanny Carrera Sánchez
Correo Electrónico: polo.geovanny@elecgalapagos.com.ec

Lugar de entrega

Provincia: GALAPAGOS
Cantón: SANTA CRUZ
Parroquia: PUERTO AYORA, CABECERA CANTONAL

Dirección: Los servicios de mantenimiento del parque vehicular y/o maquinaria de ELEGALAPAGOS S.A., que se van a ejecutar en el Cantón de Puerto Ayora – Santa Cruz

Detalle del objeto de compra




No.	CPC	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad
1	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 4X4 - PLACA RBA6563 DOBLE DISCO 1 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
2	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMION HINO XZU720L-HKFRL3 AC 4.0 2P 4X2 TM - PLACA GEA 5153 DISCO 3 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
3	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA CHEVROLET UVD-MAX 2.5 L DIESEL CS TM 4X2 - PLACA WPB1012 DISCO 5 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
4	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - AUTO TANQUE NISSAN CWB459HTLB - PLACA RPB1121 DISCO 6 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
5	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA CHEVROLET D-MAXCRDI AC 3.0 CD 4X4 TM - PLACA GST 2786 DISCO 7 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
6	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA CHEVROLET D-MAXCRDI AC 3.0 CD 4X4 TM - PLACA RBA 6567 DISCO 8 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
7	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAT/ 226B NO. SERIE: MJH2576 à GGA03062, N0 DE CHASIS: MJH02675 PLACA 4.5-9-001876 MINI CARGADOR (DISCO 10) - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
8	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - GRUA GROVE (DISCO 11) / (2011) MARCA : GROVE MODELO: RT 530E - 2 N0. SERIE: 73276864 NO. CHASIS: 232165 - PLACA 18.8-9-001875 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
9	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - MOTO HONDA XR 125 LEKB DISCO 12 NO. CHASIS: 232165 - PLACA I1711E - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
10	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 TM - PLACA GSN5918 DISCO 13 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
11	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA DOBLE CABINA CREVOLET D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 TM - PLACA GSN5919 DISCO 14 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
12	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMION CANASTA CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL CN - PLACA 18.9-9-002251 DISCO 15 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
13	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - MINICARGADOR CATERPILLAR 262D - PLACA 4.5-09-003359 DISCO 16 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
14	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - AUTO TANQUE UC TRUCKS GUESTER GWE64 T 11 MS AC 11.02 P - PLACA GSY3755 DISCO 17 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
15	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - RETRO EXCADADORA KOMATSU MQWB97R50 - PLACA 7.2-09-003199 DISCO 18 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
16	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - VEHICULO ESPECIAL CANASTA KENWORTH T370 AC 8,3 2P 4X2 TM DIESEL CN - PLACA PEA7228 DISCO 19 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
17	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - VEHICULO ESPECIAL CANASTA KENWORTH T370 AC 8,3 2P 4X2 TM DIESEL CN - PLACA PEA7229 DISCO 20 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
18	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - SCOOTER / ELECTRIC HARLEY / MODELO Q8 DISCO # 52 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
19	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - SCOOTER / ELECTRIC HARLEY / MODELO Q8 DISCO # 53 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
20	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA DONGFENG RICH6 AC CD 4X2 TA EV - PLACA GTA4133 DISCO 54 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
21	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA DONGFENG RICH6 AC CD 4X2 TA EV - PLACA GTA4132 DISCO 55 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00

Estimado usuario, de requerir mayor información con respecto a los bienes, servicios u obras de la necesidad de Contratación puede ponerse en contacto con el responsable de la contratación.

Forma de Pago

REVISAR LA FORMA DE PAGO DESCRITA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 10

Documentos Anexos

ARCHIVO QUE CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TÉRMINOS DE REFERENCIA	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
1_INFORME_DE_NECESIDAD-signed-signed_11-06-2025	
2_TERMINOS_DE_REFERENCIA_SERVICIOS-signed-signed_11-06-2025	
Tabla Cantidad	

[← Regresar](#)[Contacto Ciudadano](#)[Portal Trámites Ciudadanos](#)[Sistema Nacional de Información \(SNI\)](#)

Plataforma Gubernamental Financiera,
Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira,
Bloque Amarillo Piso 7
Quito - Ecuador
Teléfonos: 593-2 2440050
1700 - 737267