



## NECESIDADES DE CONTRATACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROFORMAS

[Buscador](#) > NC-0991500006001-2025-00071

### Detalle de Necesidad de Contratación

#### Datos del Proceso

- Nombre Entidad:** EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A.
- Tipo de necesidad:** Necesidad de Contratación
- Código Necesidad de Contratación:** NC-0991500006001-2025-00071
- Estado de la necesidad:** Finalizada
- Objeto de compra:**  
MANTENIMIENTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA SANTA CRUZ
- Fecha de Publicación de la Necesidad:**  
2025-07-02 13:35:00
- Fecha Límite para la entrega de Proformas:**  
2025-07-04 14:00:00

#### Funcionario Encargado

- Nombre:** Ing. Polo Geovanny Carrera Sánchez
- Correo Electrónico:** polo.geovanny@elecgalapagos.com.ec

#### Lugar de entrega

- Provincia:** GALAPAGOS
- Cantón:** SANTA CRUZ
- Parroquia:** PUERTO AYORA, CABECERA CANTONAL
- Dirección:** Los servicios de mantenimiento del parque vehicular y/o maquinaria de ELEGALAPAGOS S.A., que se van a ejecutar en el Cantón de Puerto Ayora – Santa Cruz

#### Detalle del objeto de compra




No.	CPC	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad
1	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 4X4 - PLACA RBA6563 DOBLE DISCO 1 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
2	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMION HINO XZU720L-HKFRL3 AC 4.0 2P 4X2 TM - PLACA GEA 5153 DISCO 3 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
3	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA CHEVROLET UVD-MAX 2.5 L DIESEL CS TM 4X2 - PLACA WPB1012 DISCO 5 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
4	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - AUTO TANQUE NISSAN CWB459HTLB - PLACA RPB1121 DISCO 6 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
5	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA CHEVROLET D-MAXCRDI AC 3.0 CD 4X4 TM - PLACA GST 2786 DISCO 7 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
6	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA CHEVROLET D-MAXCRDI AC 3.0 CD 4X4 TM - PLACA RBA 6567 DISCO 8 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
7	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAT/ 226B NO. SERIE: MJH2576 à GGA03062, N0 DE CHASIS: MJH02675 PLACA 4.5-9-001876 MINI CARGADOR (DISCO 10) - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
8	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - GRUA GROVE (DISCO 11) / ( 2011) MARCA : GROVE MODELO: RT 530E - 2 N0. SERIE: 73276864 NO. CHASIS: 232165 - PLACA 18.8-9-001875 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
9	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - MOTO HONDA XR 125 LEKB DISCO 12 NO. CHASIS: 232165 - PLACA I1711E - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
10	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 TM - PLACA GSN5918 DISCO 13 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
11	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA DOBLE CABINA CREVOLET D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 TM - PLACA GSN5919 DISCO 14 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
12	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMION CANASTA CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL CN - PLACA 18.9-9-002251 DISCO 15 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
13	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - MINICARGADOR CATERPILLAR 262D - PLACA 4.5-09-003359 DISCO 16 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
14	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - AUTO TANQUE UC TRUCKS GUESTER GWE64 T 11 MS AC 11.02 P - PLACA GSY3755 DISCO 17 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
15	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - RETRO EXCADADORA KOMATSU MQWB97R50 - PLACA 7.2-09-003199 DISCO 18 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
16	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - VEHICULO ESPECIAL CANASTA KENWORTH T370 AC 8,3 2P 4X2 TM DIESEL CN - PLACA PEA7228 DISCO 19 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
17	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - VEHICULO ESPECIAL CANASTA KENWORTH T370 AC 8,3 2P 4X2 TM DIESEL CN - PLACA PEA7229 DISCO 20 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
18	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - SCOOTER / ELECTRIC HARLEY / MODELO Q8 DISCO # 52 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
19	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - SCOOTER / ELECTRIC HARLEY / MODELO Q8 DISCO # 53 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
20	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA DONGFENG RICH6 AC CD 4X2 TA EV - PLACA GTA4133 DISCO 54 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00
21	871410018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO - CAMIONETA DONGFENG RICH6 AC CD 4X2 TA EV - PLACA GTA4132 DISCO 55 - LA OFERTA QUE ANEXE EL OFERENTE DBE DE ESTAR DETALLADA POR UNIDAD Y POR KILOMETRAJO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS	Global	1.00

Estimado usuario, de requerir mayor información con respecto a los bienes, servicios u obras de la necesidad de Contratación puede ponerse en contacto con el responsable de la contratación.

#### Forma de Pago

REVISAR LA FORMA DE PAGO DESCRITA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 10

#### Documentos Anexos

ARCHIVO QUE CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TÉRMINOS DE REFERENCIA	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
2_TERMINOS_DE_REFERENCIA_SERVICIOS-signed-signed_11-06-2025	
Tabla Cantidad	
1_INFORME_DE_NEEDESIDAD-signed-signed_11-06-2025	

[← Regresar](#)[Contacto Ciudadano](#)[Portal Trámites Ciudadanos](#)[Sistema Nacional de Información \(SNI\)](#)

Plataforma Gubernamental Financiera,  
Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira,  
Bloque Amarillo Piso 7  
Quito - Ecuador  
Teléfonos: 593-2 2440050  
1700 - 737267