

INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RECIBIDO EN SANTA CRUZ

**EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL
GALÁPAGOS**

CAMIONETA CHEVROLET

PLACA: RBA-6567

DISCO: # 08

Puerto Ayora, 08 de mayo del 2026.

Mediante la presente, yo, Alfredo Pluas en calidad de custodio, me permito poner en su conocimiento mi conformidad sobre el mantenimiento preventivo / correctivo correspondiente a los 225.000 km realizados en el vehículo, de las siguientes características técnicas:

DATOS DEL VEHÍCULO:

MARCA: CHEVROLET

MODELO: D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 TM

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA

PLACA: RBA-6567

COLOR: DORADO

NUMERO DE DISCO: #08

Los trabajos fueron ejecutados por *TALLERES PS – SERVICIOS Y REPRESENTACIONES* del señor Pedro Saavedra, verificándose que los mismos se encuentran correctamente ejecutados y que el vehículo está en condiciones adecuadas para su uso, mediante la correspondiente orden de trabajo.

Los trabajos realizados son:

ITEM	TRABAJO REALIZADO
1	Cambiar, aceite del motor
2	Cambiar filtro para aceite
3	Cambiar filtros para combustible
4	Cambiar liquido de dirección hidráulica
5	Limpiar filtros para aire
6	Lavado, engrasado, pulverizado
7	Reajustar, abrazadera, cardan, tuercas de ruedas y paquetes de resortes
8	Chequear baterías

9	Revisión del sistema de enfriamiento
10	Servicio de revisión del sistema eléctrico (luces frontales y traseras)
11	Chequeo del motor (sensores de temperatura)
12	Servicio de reparación del sistema de elevación del vidrio del lado del conductor (no sube ni baja)
13	Tapizar los asientos en mal estado
14	Mantenimiento y pintado - porta escaleras
15	Servicio de reparación del sistema de AA
16	Perillas o control de sistema del a/c
17	Cambio de plumas
18	Cambio de luz de salón
19	Cambio de moquetas
20	Pintura total de cabina Pintura total de cabina
22	Arreglo de fuga de agua por mangueras
23	Cambio de mangueras de dirección hidráulica
24	Cambio de empaque tapa válvulas
25	Cambio de radiador
26	Servicio de Cambio de termostato
27	Reajuste de rulimanes de ruedas delanteras
28	Cambio de axiales de la dirección
29	Cambio de discos de frenos
30	Cambio de cauchos centrales de barra estabilizadora
31	Cambio de cauchos de semiejes
32	Cambio de barras link
33	Lubricar horquilla de embrague
34	Cambio de reten posterior de caja de cambios
35	Engrase de crucetas
36	Cambio de amortiguadores posteriores
37	Limpieza de tanque de combustible
38	Nivelación y alineación de dirección
39	Cambio de mando principal de vidrios
40	Cambio de tapa de gavetas
41	Reparación de motor por consumo de aceite
42	Servicio de Cambio de cauchos de paquetes

	Autor: Alfredo Pluas
	Fecha: 08/05/2026

Por lo expuesto, se emite la presente conformidad de que los trabajos han concluido satisfactoriamente.

Dando fe de lo indicado se firma a continuación.

Atentamente,

Alfredo Pluas Vera

Técnico Electricista

CI: 1103071419