

 ELEGALAPAGOS Energía Renovable Nueva Generación	Autor: Manuel Ávila
	Fecha: 08/06/2026

**INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
RECIBIDO EN SANTA CRUZ**

**EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL
GALÁPAGOS**

CHEVROLET DORADA

PLACA: GST-2786

DISCO: # 07

Puerto Ayora, 08 de junio del 2026.

Mediante la presente, yo, Mauricio Ávila en calidad de custodio, me permito poner en su conocimiento mi conformidad sobre el mantenimiento preventivo / correctivo correspondiente a los 165.000 km realizados en el vehículo, de las siguientes características técnicas:

DATOS DEL VEHÍCULO:

MARCA: CHEVROLET

MODELO: D-MAXCRDI AC 3.0 CD 4X4 TM

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA

PLACA: GST-2786

COLOR: DORADA

NUMERO DE DISCO: #07

Los trabajos fueron ejecutados por *TALLERES PS – SERVICIOS Y REPRESENTACIONES* del señor Pedro Saavedra, verificándose que los mismos se encuentran correctamente ejecutados y que el vehículo está en condiciones adecuadas para su uso, mediante la correspondiente orden de trabajo.

Los trabajos realizados son:

ITEM	TRABAJOS REALIZADOS
1	Cambiar, aceite del motor
2	Cambiar filtro para aceite
3	cambiar bujías de encendido
4	Cambiar filtros para aire
5	Regular frenos y embrague
6	Cambiar aceite de transmisión
7	Cambiar aceite de diferencial delantero
8	Cambiar aceite de diferencial posterior
9	Lubricar cubos de ruedas libre, puntas de eje
10	Lavado, engrasado, pulverizado
11	Reajustar, abrazadera, cardan, tuercas de ruedas y paquetes de resortes
12	Chequear baterías
13	Chequear refrigerante.

14	Mantenimiento y pintado de la porta escaleras
15	Cambio de vidrio delantero izquierdo.
16	Reajuste de rulemanes de ruedas delanteras
17	Cambio de axiales de la dirección
18	Cambio de pastillas de frenos
19	Cambio de cauchos centrales de barra estabilizadora
20	Cambio de batería
21	Arreglo de fuga de aceite entre caja y transfer
22	Cambio de refuerzo metálico de guardachoque delantero
23	Limpieza de tanque de combustible
24	Cambio de amortiguadores posteriores
25	Cambio de cauchos de paquetes,
26	Tapizado de asientos
27	Cambio de moquetas
28	Cambio de visera del chofer
29	Cambio de plumas limpia parabrisas
30	Cambio de forro de volante
31	Mantenimiento completo del a/c
32	Pintura total del vehículo
33	Colocación de grasa para protección del balde
34	Cambio de 2 guías posteriores
35	Cambio de guardachoque posterior
36	Enderezada de compuerta.
37	Nivelación y alineación de dirección

Por lo expuesto, se emite la presente conformidad de que los trabajos han concluido satisfactoriamente.

Dando fe de lo indicado se firma a continuación.

Atentamente,



Ing. Manuel Ávila

Jefe de Sección de Energía Renovable

CI: 2000050811